

ボルトテスター BTS-03

ドライバ・アプリ インストールマニュアル



株式会社 **アイティエス**

ボルトテスター-BTS-03 アプリケーションの インストール手順

お手元にドライバが入ったUSBメモリまたはCDがない場合

- ①弊社HPよりドライバをダウンロードし、DLした圧縮ファイル (ZIP)をダウンロードまたは任意のフォルダに保存する
(この際、ドキュメントフォルダは指定しないでください)
- ②保存した圧縮ファイルを右クリックし「すべて展開」をクリック後「DRIVER」→「Install」を右クリックし、下記④へ

お手元にドライバが入ったUSBメモリまたはCDがある場合

- ③ USBメモリまたはCDから任意のフォルダにコピーし「DRIVER」→「Install」を右クリック
(この際、ドキュメントフォルダは指定しないでください)
- ④「管理者として実行」を選択
- ⑤ダイアログウィンドウが表示→「はい」をクリックし、インストールウィザード→「次へ」をクリック
- ⑥このデバイスをインストールしますか？「インストール」をクリック
- ⑦ドライバのインストールウィザードの完了→「完了」をクリック
- ⑧インストール完了後、展開したフォルダに戻り「CTS-BLT.exe」をコピーし、デスクトップに「ショートカットの貼り付け」を実行



付属USBファイルもしくはCDがない場合は、弊社HPよりドライバをダウンロードしてください

☎ 011-520-6800 📍 アクセス

採用情報

各種申込

ITS 株式会社 **アイティエス**

ITS-Square アイティエス札幌事業所のポータルサイト

電子納品支援サービス ICT施工 モバイル3Dスキャナ コンクリートテスター ホルトテスター ロボット・ドローン

KENTEM製品 調査員がらす 動画コーナー



ITS 株式会社 **アイティエス**

電子納品支援サービス ICT施工 モバイル3Dスキャナ コンクリートテスター ホルトテスター ロボット・ドローン

KENTEM製品 調査員がらす 動画コーナー



マニュアル



CTS-02v4 取扱説明書・マニュアル

表示する



BOLT-Tester 取扱説明書・マニュアル

表示する

ドライバ・アプリ

・CTS-02v4用 ドライバ・アプリセット
Windows8 / 8.1 / 10 / 11用
(64/32bit) (35.9MB)

ダウンロード

・BOLT-Tester用 ドライバ・アプリセット
Windows8 / 8.1 / 10 / 11用
(64/32bit) (10.4MB)

ダウンロード



サポートツール

・TeamViewer12QS
Windows8 / 8.1 / 10 / 11用
(64/32bit) (11.8MB)


ダウンロード

①弊社HPよりドライバをダウンロードし、DLした圧縮ファイル (ZIP)をダウンロードまたは任意のフォルダに保存する


(この際、ドキュメントフォルダは指定しないでください)




②保存した圧縮ファイルを右クリックし「すべて展開」をクリック




ZIPフォルダをダブルクリックしただけでは、展開されません。必ず「展開」して保存してください



③任意のフォルダー内で「DRIVER」→「Install」を右クリック




④「管理者として実行」を選択



⑤ダイアログウィンドウが表示→「はい」をクリックし、インストールウィザード→「次へ」をクリック



⑥このデバイスをインストールしますか？「インストール」をクリック



⑦ ドライバのインストールウィザードの完了→「完了」をクリック

デバイスドライバのインストール ウィザード



デバイスドライバのインストール ウィザードの完了

ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。

今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場合は、最初に説明書をお読みください。



ドライバ名	状態
✓ Turtle Industry Co.,Ltd. ...	使用できます

< 戻る(B)

完了


キャンセル

⑧ インストール完了後、展開したフォルダーに戻り「CTS-BLT.exe」をコピーし、デスクトップに「ショートカットの貼り付け」を実行





展開されたフォルダー内に下記の4つのファイルがあることを確認してください




※アプリケーションの起動には、**SetUp**、**String(E)**、**String(J)**が必要です。

削除しないようご注意ください

※移動する場合はフォルダごと移動してください。



デバイスがPCと接続されていないと、下記のエラーが出ます





ITS Square

